



霰弹冲击架组装图




总图

M16*40 内六角螺栓总共 25 件，配套螺母 2 件
M10*30 内六角螺栓总共 3 件


霰弹冲击架组装图




第一步
将立框安装到底框上
(需用 4 件 M16*40 内六角螺栓)



第二步
安装下斜支撑
(下斜支撑两件, 分左右, 需用 8 件
M16*40 内六角螺栓)




第三步
悬臂上安装悬臂轴座
(需用 4 件 M16*40 内六角螺栓)




第四步
悬臂安装到立框上
(需用 3 件 M16*40 内六角螺栓)


霰弹冲击架组装图




第五步
安装悬臂支撑
(悬臂支撑两件, 分左右, 需用 6 件
M16*40 内六角螺栓及 2 件配套螺母)



第六步
安装摆臂
(用摆臂销连接, 用卡子卡住)



第七步
安装摇轮
(需用 3 件 M8*30 内六角螺栓)



第八步
安装钢丝绳
(将钢丝绳从摇轮开始, 依次通过滑轮
1, 2, 3; 护套 4、5、6; 滑轮 7, 最后
固定到摆臂吊环 8 上)

内附安全挂钩一套: 霰弹冲击试验时钢丝一端用卡扣固定于摆臂孔, 一端挂钩挂于霰弹底部吊环, 做好安全防护。